

TOTAL エンジンオイル適合表 (PEUGOET)

車種	車台番号	エンジンID	型 式	排気量 (L)	ハイグレード		スタンダードグレード
					QUARTZ INEO FIRST 0W30	QUARTZ 9000 5W40	QUARTZ 7000 10W40
106	VF31CNFXF	NFX	GH-S2NFX	1,587	×	○	◎
206	VF32AKFWF VF32AKFWR	KFW	GH-T1KFW	1,360	○	○	◎
206	VF32ANFUR	NFU	GH-T16RG	1,587	○	○	◎
206	VF32CKFWF VF32CKFWR VF32AKFWF VF32AKFWR	KFW	GH-T1KFW	1,360	○	○	◎
206	VF32CRFKA	RFK	GH-206RC	1,997	×	◎	×
206	VF32CRFNF	RFN	GH-T1RFN	1,997	×	◎	○
206	VF32HNFUF VF32HNFUR VF32ANFUF VF32ANFUR VF32JNFUA VF32HNFUA VF32HNFUB VF32ANFUA VF32ANFUB VF32JNFUB	NFU	GH-T1NFU	1,587	○	○	◎
206CC	VF32DNFUR	NFU	GH-A206CC	1,587	○	○	◎
206CC	VF32DRFNF	RFN	GH-M206CC	1,997	×	◎	○
206SW	VF32ERFNF	NFU	GH-2EKRFN	1,587	○	○	◎
206SW	VF32KNFUR VF32KNFUF	NFU	GH-2EKNFU	1,587	○	○	◎
206SW	VF32KNFUR VF32KNFUF VF32KNFUB VF32KNFUA VF32KNFUB	NFU	GH-2EKNFU	1,587	○	○	◎
207	VF3WA5FR8	5FR	ABA-A75F04	1,598	○	×	×
207	VF3WA5FXC	5FX	ABA-A75FX	1,598	○	×	×
207	VF3WAKFUC	KFU	ABA-A7KFU	1,360	○	○	○
207	VF3WC5FS0 VF3WC5FS9	5FS	ABA-A75F01	1,598	○	×	×
207	VF3WC5FWC	5FW	ABA-A75FWP	1,598	○	×	×
207	VF3WC5FWF	5FW	ABA-A75FW	1,598	○	×	×
207	VF3WCKFUC	KFU	ABA-A7KFUP	1,360	○	○	○
207	VF3WM5FYC	5FY	ABA-A75FY	1,598	○	×	×
207SW	VF3WE5FS9 VF3WU5FS9	5FS	ABA-A7W5F01	1,598	○	×	×
207SW	VF3WE5FWF	5FW	ABA-A7W5FW	1,598	○	×	×
207SW	VF3WE5FYC	5FY	ABA-A7W5FY	1,598	○	×	×
207CC	VF3WB5FS9	5FS	ABA-A7C5F01	1,598	○	×	×
207CC	VF3WB5FWF	5FW	ABA-A7C5FW	1,598	○	×	×
207CC	VF3WB5FXC	5FX	ABA-A7C5FX	1,598	○	×	×
208	VF3CA5FV8	5FV	ABA-A9C5F02	1,598	◎	×	×
208	VF3CAHMZ0	HMZ	ABA-A9CHM01	1,199	◎	○	○
208	VF3CC5FS9	5FS	ABA-A95F01	1,598	○	×	×
208	VF3CCCHMZ0	HMZ	ABA-A9HM01	1,199	◎	○	○
208 (208XY)	VF3CA5FV8	5FV	ABA-A9C5F02	1,598	◎	×	×
208GTi	VF3CA5FU8	5FU	ABA-A9C5F03	1,598	◎	×	×
208 GTi	VF3CA5GRM	5GR	ABA-A9C5G04	1,598	◎	×	×
208	VF3CCHNZT	HNZ	ABA-A9HN01	1,199	◎	×	×
208 GTi 30	VF3CA5GRM	5GR	ABA-A9X5G04	1,598	◎	×	×
307	VF33CNFUC VF33CNFUF VF33CNFUC VF33CNFUF	NFU	GH-T5NFU	1,587	○	○	○
307	VF33CRFJC VF33CRFJF VF33CRFJC VF33CRFJF VF33CRFJC VF33CRFJF VF33CRFJC VF33CRFJF	RFJ	GH-T5RFJ	1,997	×	◎	×
307	VF33CRFKC	RFK	GH-T5RFK	1,997	×	◎	×
307	VF33ARFNC VF33CRFNF VF33CRFNB VF33CRFNF VF33ARFNC VF33CRFNB VF33CRFNF VF33CRFNB VF33CRFNF	RFN	GH-T5RFN	1,997	×	◎	○
307SW	VF33ENFUE	NFU	GH-3EHNFU	1,587	○	○	○
307SW	VF33ENFUF	NFU	GH-3EHNFU	1,587	○	○	○
307SW	VF33ERFNC VF33ERFNF VF33HRFNC VF33HRFNF	RFN	GH-3EHRFN	1,997	×	◎	○
307SW	VF33HRFJF	RFJ	GH-3EHRFJ	1,997	×	◎	×
307CC	VF33BRFJF	RFJ	GH-3CCRFJ	1,997	×	◎	×
307CC	VF33BRFKC	RFK	GH-M307CC	1,997	×	◎	×
307CC	VF33BRFNF	RFN	GH-A307CC	1,997	×	◎	○
308	VF34A5FYH	5FY	ABA-T75FY	1,598	○	×	×
308	VF34C5FS9	5FS	ABA-T75F01	1,598	○	×	×

308	VF34C5FTF	5FT	ABA-T75FT	1,598	○	×	×
308	VF34C5FVA	5FV	ABA-T75F02S	1,598	○	×	×
308	VF34C5FV8	5FV	ABA-T75F02	1,598	○	×	×
308	VF34C5FWF	5FW	ABA-T75FW	1,598	○	×	×
308	VF34C5FXF	5FX	ABA-T75FX	1,598	○	×	×
308	VF34C5FXH	5FX	ABA-T75F04	1,598	○	×	×
308	VF3LPHNYW	HNY	ABA-T9HN02	1,199	◎	×	×
308	VF3L35GPH	5GP	ABA-T95G05	1,598	◎	×	×
308	VF3LHAHW	AHW	LDA-T9AH01	1,997	◎	×	×
308	VF3LBBHZW	BHZ	LDA-T9BH01	1,560	◎	×	×
308	VF3LJAHWW	AHW	LDA-T9WAH01	1,997	◎	×	×
308	VF3LCHNYW	HNY	LDA-T9WBH01	1,560	◎	×	×
308SW	VF34H5FTF	5FT	ABA-T7W5FT	1,598	○	×	×
308SW	VF34H5FVA	5FV	ABA-T7W5F02	1,598	○	×	×
308SW	VF3H5FVA	5FV	ABA-T7W5F02	1,598	○	×	×
308SW	VF3LRHNYW	HNY	ABA-T9WHN02	1,199	◎	×	×
308CC	VF34B5FTF	5FT	ABA-T7C5FT	1,598	◎	×	×
308CC	VF34B5FVA	5FV	ABA-T7C5F02	1,598	○	×	×
406	VF38B3FZA	3FZ	GH-D93FZ	2,230	×	◎	○
406	VF38BRFNR	RFN	GH-D9L4	1,997	×	◎	○
406	VF38BXFXB	XFV	GH-D9V	2,946	×	◎	○
406CP	VF38CXFXB	XFV	GH-D9CPV	2,946	×	◎	○
406SW	VF38ERFNR	RFN	GH-D9BRL4	1,997	×	◎	○
406SW	VF38EXFXB	XFV	GH-D9BRV	2,946	×	◎	○
407	VF36D3FYF	3FY	ABA-D2Y	2,230	×	◎	○
407	VF36D3FZF	3FZ	GH-D2	2,230	×	◎	○
407	VF36DXFVJ	XFV	GH-D2V	2,946	×	◎	○
407	VF36DXFVJ	XFV	ABA-D2V	2,946	×	◎	○
407	VF36E3FZV	3FZ	GH-D2BR	2,230	×	◎	○
407	VF36EXFVJ	XFV	GH-D2BRV	2,946	×	◎	○
407CP	VF36JXFVJ	XFV	ABA-D2CPV	2,946	×	◎	○
407CP	VF36JXFVJ	XFV	GH-D2CPV	2,946	×	◎	○
407SW	VF36E3FYF	3FY	ABA-D2BRV	2,230	×	◎	○
407SW	VF36EXFVJ	XFV	ABA-D2BRV	2,946	×	◎	○
508 (SED)	VF38D5FVA	5FV	ABA-W25F02	1,598	◎	×	×
508 (SED)	VF38D5GZT	5GZ	ABA-W25G01	1,598	◎	×	×
508 (SW)	VF38E5FVA	5FV	ABA-W2W5F02	1,598	◎	×	×
508 (SW)	VF38E5GZT	5GZ	ABA-W2W5G01	1,598	◎	×	×
508	VF38DAHWT	AHW	LDA-W2AH02	1,997	◎	×	×
508	VF38EAHWT	AHW	LDA-W2WAH02	1,997	◎	×	×
607	VF39DXFXF	XFV	GH-Z8XFX	2,946	×	◎	○
1007	VF3KMKFVB	KFV	GH-A8KFV	1,360	○	○	○
1007	VF3KMKFVC	KFV	ABA-A08KFV	1,360	○	○	○
1007	VF3KMKFVC	KFV	GH-A8KFV	1,360	○	○	○
1007	VF3KMNFC	NFU	ABA-A08NFU	1,587	○	○	○
1007	VF3KMNFC	NFU	GH-A8NFU	1,587	○	○	○
2008	VF3CUHMZ0	HMZ	ABA-A94HM01	1,199	◎	○	○
2008	VF3CUHNZT	HNZ	ABA-A94HN01	1,199	◎	×	×
3008	VF30U5FVA	5FV	ABA-T85F02	1,598	◎	×	×
5008	VF30E5FVA	5FV	ABA-T875F02	1,598	◎	×	×
RCZ	VF34J5FU8	5FU	ABA-T7R5F03	1,598	◎	×	×
RCZ	VF34J5FVA	5FV	ABA-T7R5F02	1,598	◎	×	×
RCZ R	VF34J5FGM	5FG	ABA-T7R5F08	1,598	◎	×	×

備考) ◎ 最適 ○ 適合 × 推奨しない

*** 2016年12月発売以降のガソリン車、ディーゼル車は、全てQUARTZ INEO FIRST 0W30が推奨オイルとなります。**

* QUARTZ INEO FIRST 0W30 は2000年モデル（1997年7月）以前には使用できません。

注1) エンジンIDとは、エンジン認証番号 (Engine Identification Number) です。車検証に記載の原動機の型式ではありません。